



中華民國航空運動協會
CHINESE TAIPEI AEROSPORTS ASSOCIATION

2025 年裝備安全通報彙整

	通報日期:2025.3.5
	廠牌:西班牙 Finsterwalder
	產品:Paralock 3
	安全通報內容: 人為操作問題，空中會解開。 2024.11 發生空中解扣、2025.2 雙人傘空中解扣
	解決方法: 2025.3.5 德國通知雙人傘禁止使用此零件。 2025.4.28 廠商通知送回免費新安裝繩索保護裝置。
	通報日期:2025.3.10
	廠牌:Niviuk
	產品:Niviuk Arrow P
	安全通報內容: 副傘放置座袋內部空間過於寬敞，沒有固定，可能會產生移動或連接繩處導致扭轉，嚴重甚至導致副傘失效無法展開。(影片說明) https://drive.google.com/file/d/1jg2Ij3ID1HUAY052pAChC7CTB8QvOKf4/view?usp=drive_link
	解決方法:增設空間限縮的固定設計。(廠商影片說明) https://youtu.be/9g7NQ8zcRRY?si=HCxFmz1NAq3VBw9q https://youtu.be/JYUZhU1R3g?si=Gb6gVxybe1Ps-AMy
	通報日期:2025.6.28
	廠牌:ICARO
	產品: 2024 年 6 月之後批次的 tandem spreader
	安全通報內容:因為碳纖維桿金屬街頭的邊緣過於鋒利，可能導致外層的布受損，甚至最糟糕可能被割斷。
	解決方法: 1.檢查是否有受損，並用砂紙去除毛邊。 2.如果有受損情況不得再繼續使用。
	通報日期:2025.7.10
	廠牌:OZONE
	產品:Lite、Lite PPG、Cockpit 副傘把手
	安全通報內容:生產日期在 2021.1.1 至 2025.6.16 之間的产品可能有使用時把手脫落情形。
	解決方法: 原廠建議回收不在使用，免費提供最新設計補強產品。(替補的新把手會有明顯的方格縫線圖案。)



中華民國航空運動協會
CHINESE TAIPEI AEROSPORTS ASSOCIATION

2025 年裝備安全通報彙整

 	通報日期:2025.9.1
	廠商:OZONE
	產品:F*Race 2 座袋 ABS 系統
	<p>安全通報內容:原始的穿繩方式可能有極小機率從紅色的環中滑出且還口擴大，導致調節扣在胸帶未拉緊時脫落。</p> <p>解決方式: 改善穿繩連結方式，繩子必須從紅色還穿過並收緊，確保無脫落情形。(網站說明) https://flyozone.com/paragliders/infozone/safety-notices/f-race-2-safety-notice</p>